



Richtiges Lüften bei HME-Fließestrich CT

- ✓ Bis ca. 24 -36 h nach der Einbringung ist der HME-Zement-Fließestrich (CT) vor Zugluft zu schützen.
- ✓ HME-Zement-Fließestrich ist mind. 5 Tage vor direkter Sonnenbestrahlung, Zugluft und zu raschem Austrocknen zu schützen.
- ✓ Idealerweise sollten danach tagsüber mindestens fünfmal alle Fenster und Türen für ca. zehn Minuten geöffnet werden (querlüften). Anschließend sind die Fenster und Türen wieder zu schließen.
- ✓ Bei Frost und langanhaltend regnerischem Wetter ist es sinnvoll, die Austrocknung durch elektrisches Beheizen der Räume und Stoßbelüftung zu unterstützen.
- ✓ Es ist darauf zu achten, dass kein Niederschlagswasser durch die geöffneten Fenster und Türen eindringen kann.
- ✓ Gekippte oder geschlossene Fenster behindern bzw. verhindern den Luftaustausch und verzögern die Austrocknung erheblich. Ein ständiges Kippen genügt deshalb nicht, um einen Estrich zügig auszutrocknen.
- ✓ Gute bauklimatische Bedingungen sind Voraussetzung für den Austrocknungsprozess.