



Richtiges Lüften bei HME-Fließestrich CA

- ✓ Bis ca. 24 h nach der Einbringung ist der HME-Calciumsulfat-Fließestrich (CA) vor Zugluft zu schützen.
- ✓ Sobald der Estrich begehbar ist (ca. 24 – 36 h nach dem Einbau) muss intensiv gelüftet werden. Hierfür sind Fenster und Türen weit zu öffnen.
- ✓ Idealerweise sollten soviel wie möglich alle Fenster und Türen komplett geöffnet sein oder zumindest tagsüber mindestens fünfmal alle Fenster und Türen für mindestens zehn Minuten geöffnet werden (querlüften), damit es zu einem kompletten Luftaustausch kommen kann.
- ✓ Bei Frost und langanhaltend regnerischem Wetter ist es sinnvoll, die Austrocknung durch Beheizen der Räume und Stoßbelüftung zu unterstützen.
- ✓ Es ist darauf zu achten, dass kein Niederschlagswasser durch die geöffneten Fenster und Türen eindringen kann.
- ✓ Gekippte oder geschlossene Fenster behindern bzw. verhindern den Luftaustausch und verzögern die Austrocknung erheblich. Ein ständiges Kippen genügt deshalb nicht, um einen Estrich zügig auszutrocknen.
- ✓ Gute bauklimatische Bedingungen sind Voraussetzung für den Austrocknungsprozess.